


Iglesia Parroquial san José de Al Hoceima Marruecos

(Anteriormente Villa Sanjurjo)



VILLA SANJURJO

En 1927 se estableció la Misión, en un pabellón militar, a título provisional.

La Iglesia definitiva, con la Casa-Misión, se inauguró el 17 de Mayo de 1930.

Hállase muy bien situada, y mide 30 por 8 metros, con posibilidad de agregar dos naves laterales.

Residen en esta Misión:

Rdo. P. Germán Falcón López, Presidente y Cuasi-Párroco.

Rdos. PP. Antonio Domínguez González y Mauricio Vélez de Mendizábal, Coadjutores.

Y el Religioso Lego Fr. Domingo Benéitez Luengo, Síndico, Sacristán y Portero.

Actualmente la Iglesia san José está atendida por los Padres Franciscanos desde el Arzobispado de Tánger.

MEMORIA INFORMATIVA

El informe tiene por objeto presentar las patologías que se observan en la Iglesia de san José, situada en la ciudad de Al Hoceima, antigua ciudad del Protectorado Español en el Norte de Marruecos (a 180 kilómetros de Tetuán). También se reseñan las posibles actuaciones al respecto.

Se inspeccionó ocularmente las distintas partes del templo para ver daños, humedades y algunas fisuras notadas en los muros de la Iglesia. Urge la impermeabilización del techo del templo que está muy dañado en sus 3 naves. Se adjuntan fotografías de esos daños, humedades, etc...

PATOLOGIAS DETECTADAS Y POSIBLES ACTUACIONES

1. – Estructurales

Impermeabilización de toda la superficie del tejado. Hay varias fisuras en los techos del edificio en su totalidad.

En el muro de la iglesia se observan algunas fisuras medianas y varias dentro de las naves laterales de la iglesia. Las fisuras se deben a las filtraciones de agua procedentes del mal estado del tejado.

También existen otras fisuras de menor importancia dentro del templo.

2. – Goteras y humedades

Existen 18 goteras en el interior de la iglesia, una el presbiterio y 5 en las naves laterales.

Para atacar dichas goteras se debe impermeabilizar el tejado, remplazando el material viejo por el actual más resistente y duradero. Sería conveniente colocar la tela asfáltica en toda superficie del tejado.

3. – Instalación eléctrica

Hay que cambiar la instalación eléctrica que tiene varios fallos por su antigüedad.

4. – Pintura

Para embellecer el templo y darle su resplandor digno de su nombre i origen se propone repintar las paredes interiores y exteriores del templo.

Fotos actuales:



Iglesia san José de Al Hoceima con el Convento



Goteras y fisuras en el techo principal



Humedades presentes hasta la altura de dos metros , presentes en todas las paredes



La losa de la Iglesia muy desgastada desde sus inicios y atacada por la humedad...



Humedades en la sacristía de la Iglesia san José de Al Hoceima



Altar Principal y altares laterales...

